

Hej Ejnar

Som lovet I telefonen så sender jeg dig lige lidt omkring vores smart pipe.

Vores pipe har den fordel at den ikke reducere rør diameteren, hvilke sammenlignelige produkter på marked gør.

En reduktion af rør diameter er ofte årsag til op stuvning i kloarken og dette kan koste dyrt.

Pipen er udstyret med en overflod sensor som giver alarm såfremt vandstanden stiger, dette vil vores alarmcentral straks reagere på.

En pipe til max Ø200 vil koste 7500 kr + moms i årlig kost.

Anticimex holder pipen køren og reparer såfremt dette bliver nødvendigt. Under evt. rep. vil der være en erstatnings pipe i kloarken.

Prisen forudsætter en bindings periode på min 4 år. Ved kortere perioder vil der komme et opstarts gebyr på 1500 kr. + moms

Såfremt at der sker en opstuvning som ikke skyldes produkt fejl vil der komme en regning på evt. omkostninger da Anticimex kun

Dækker dette hvis der er tale om en fejl ved produktet som er årsag hertil.

Lad mig høre hvis der er spørgsmål som i ønsker uddybet.

Med venlig hilsen/Best regards

Torben Oltmann

Regionschef/Branch Manage

Anticimex A/S

Mobile: +45 30734352

Telephone: +45 75 14 58 22

Visiting address: Birkedam 10P, 6000 Kolding

Postal address: Birkedam 10P, 6000 Kolding

www.anticimex.dk

**Anticimex Smart –
Intelligent pest control
around the clock**

